Operador:	Victor Moran
Fecha:	18/May/23
Turno:	Dias
Consumiendo barco #:	ninguno
Pila:	Ninguna

U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	2	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	4	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	1	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U1 #
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U2 #

Trail:	5/18/2023 5:30:45 PM by Victor Moran // 5/18/2023 5:38:53 PM by Victor Moran //

```
Seguridad:

Sistema Contra Incedios :
Sistema CO2 Reclaimer A :
Sistema CO2 Reclaimer B :
Termografia Pila Sur    :
Termografia Pila Norte  :
____________________________________________________________________________
Ambiente:
- no hay reportes.
____________________________________________________________________________
Operaciones:
- Descarga de ceniza seca fly ash unidad 1.
- Limpieza de las áreas (tinas).
- Limpieza crusher house (carbon piso).
- Limpieza de TC06 unidad 1 y bandejas de TC05 A y B.
____________________________________________________________________________
Operadores en Turno:
- Victorio Acosta.
- Abraham Concepción.
- Víctor Moran.
- colaboradores de apoyo (6)
____________________________________________________________________________
Niveles de Silos de Carbon (metros libres):

 Inicio:                  Final:               Estatus de pilas de carbon:
 U1-A :                   U1-A :               A norte:
 U1-B :                   U1-B :               B sur:
 U1-C :                   U1-C :
 U1-D :                   U1-D :

 U2-A :                   U2-A :
 U2-B :                   U2-B :
 U2-C :                   U2-C :
 U2-D :                   U2-D :
_____________________________________________________________________________
Estatus de la Cancha de Carbón:
- No hay reportes de puntos calientes.
____________________________________________________
Equipos usado para la transferencia de carbon:
Grupo Crusher Train:                          Grupo Reclaimer Train:

______________________________________________________________________________
Equipos o instrumentos con falla durante la operación:
- acondicionador de aire de la sala de control con liqueo ( fue reportado ).
______________________________________________________________________________
Notas
- se realizo limpieza con camion de vacío de las tinas que mantenían carbon en TT16 - TH01 -Crusher house.
- se continuo limpieza de piso (carbon de las fugas) en crusher house.
- Se realizo limpieza de piso de a unidad 1 (área de los silos).
- se realizo limpieza de las bandejas de las banda  TC05 A y B).
- Víctor Moran asiste a la inducción del programa de acoso cumplimiento, pendientes Pablo, Abraham  y Victorio.
______________________________________________________________________________
```